



## CP 130 – Update


Ende 2010 gab es in der Serie CP 130 und CP 130-LS ein Update. An dieser Stelle möchten wir Ihnen gerne nochmals die wichtigsten Neuerungen vorstellen:

### 1.) Zusätzliche Blendrahmen mit Anschlag für CP 130:




**2.) Neues Wechselprofil für Schiebeflügel mittig CP 130 und CP 130-LS**

QXQ CP 130




QXQ CP 130-LS




### 3.) Geänderte Befestigung des Hebe-Schiebe Beschlags CP 130-LS

Beim Hebe-Schiebe Grundkarton 062.6858.-- sind die bisher enthaltenen Muttern für die Befestigung der Laufwagen und des Schloßes entfallen. Die Befestigung erfolgt jetzt durch die neuen Glasauflageprofile bzw. Distanzstücke 062.7990.04.

Grundkarton  
062.6858.--




Neue Befestigung  
Mit 062.7990.04.




**4.) Neue Distanzstücke CP 130 und CP 130-LS**

Distanzstück 062.8044.04 bei CP 130





Distanzstück 062.8044.04 bei CP 130-LS



**5.) Alternatives Dichtungsstück für Blendrahmen CP 130**

Alternativ zu den bisherigen Füllblöcken z.B. 062.9357.04 gibt es jetzt das Dichtungsstück 062.6860.04, dass für 2- und 3-läufige Schiebetüren verwendet werden kann.



## 6.) Geänderte Anschlagdichtungen CP 130-LS

Die Anschlagdichtungen der Flügel CP 130-LS wurden optimiert.

Alt:  
080.9002.04



Neu:  
080.9000.04

Alt:  
080.9003.04




Neu:  
080.9011.04

## 7.) Neue Handgriffe bei CP 130

Zusätzlich zu den bisherigen CP 130 Handgriffen 062.7740.PA bis 062.7743.PA mit PZ-Ausnehmung sind jetzt auch Handgriffe ohne PZ-Ausnehmung hinzugekommen.

Genau wie bei den schon bestehenden Handgriffen sind auch diese nur mit einer pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich.


062.7750.PA



062.7751.PA



062.7752.PA



062.7753.PA

