
Klicken Sie [hier](#) wenn die Mail nicht korrekt angezeigt wird

Donnerstag, 07.07.2011



Geschätzte Kunden

Nachfolgend senden wir Ihnen die **Ausgabe 01/2011** unseres technischen Reynaers eNewsletters.

Für ausführliche Informationen zu den einzelnen Themen beachten Sie bitte die verlinkten Dateien oder wenden Sie sich an die Mitarbeiter unserer technischen Abteilungen.

Ihr Reynaers Team

1. BESCHLÄGE & ZUBEHÖR

1.1. Reynatape auch für Coatex-Oberflächen

Neu im Liefersortiment sind nun die [Ablebebänder](#) (rot) speziell für Profile mit Coatex Beschichtungen.

1.2. Änderung der Artikelnummern bei unserem Sobinco Chrono Beschlag

Ende 2010 wurde bei [Sobinco Chrono](#) die Befestigung der Bandteile auf Torx Schrauben geändert. Aus logistischen Gründen wurden daher die Artikelnummern der betreffenden Sets geändert.

1.3. Geänderte Verpackungseinheiten

Reynaers Aluminium bemüht sich seit längerem um Nachhaltigkeit, und das in vielen Bereichen. Einer dieser Bereiche ist die Vermeidung von unnötigen Verpackungsmaterialien. Zu diesem Zweck wurden die Bestellmengen eines Großteils unserer Zubehörartikel analysiert und deren [Verpackungseinheiten](#) wenn möglich optimiert.

2. FENSTER & TÜRSYSTEME

2.1. Ergänzungen und Änderungen im Concept System

Im Concept System hat es in den letzten Monaten einige [Ergänzungen und Änderungen](#) ergeben, über die wir Sie gerne informieren möchten.

2.2. CS 86-HI Türen für flügelüberdeckende Füllungen

Die letztes Jahr noch als OS-Lösungen verfügbaren Profile für [CS 86-HI Türen für flügelüberdeckende Füllungen](#), vorgestellt auf der BAU 2011, sind jetzt ins Standard Liefersortiment aufgenommen worden.

3. SCHIEBE- / HEBESCHIEBESYSTEME

3.1. CF 77 Update

An dieser Stelle möchten wir Ihnen gerne die wichtigsten Neuerungen aus dem [CF 77 Update](#) vorstellen.

3.2. CP 45Pa Update

Ab sofort ist der neue CP 45Pa Katalog (Edition 03/2011) verfügbar. Über die enthaltenen [Neuerungen](#) möchten wir Sie hier kurz informieren.

3.3. CP 130 Update

Ende 2010 gab es in der Serie CP 130 und CP 130-LS ein Update. An dieser Stelle möchten wir Ihnen gerne nochmals die wichtigsten [Neuerungen](#) vorstellen.

3.4. CP 155-LS/HI

Wie schon auf der Bau 2011 in München vorgestellt, gibt es in der Serie CP 155-LS/HI eine zusätzliche [Monorail Variante](#).

4. ERGÄNZENDE SYSTEME

4.1. Flush Roof Vent

Das neue Dachflächenfenster [FRV](#), das schon im letzten Jahr für die Serien CW 50 und CW 60 eingeführt wurde, ist nun auch für das System CR 120 verfügbar.

5. DIENSTLEISTUNGEN

5.1. Reynaersweb

An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf unser Datenportal www.reynaersweb.net hinweisen.

6. AUSLAUFENDE SYSTEME

6.1. Einstellung von TP 110 und TLS 110

Wie bereits vorab angekündigt, werden die Systeme [TP 110 und TLS 110](#) aus dem Lieferprogramm genommen.

Reynaers GmbH

Aluminium Systeme

Franzstrasse 25

D-45968 Gladbeck

Tel. +49 2043 964 00

Fax +49 2043 964 010

www.reynaers.de

Reynaers GmbH

Aluminium Systeme

campus 21 - Businesszentrum Wien Süd

Liebermannstrasse F05 402

A-2345 Brunn am Gebirge

Tel. +43 2236 378 380

Fax +43 2236 378 380 13

www.reynaers.at

Reynaers AG

Aluminium Systeme

Langfeldstrasse 88

CH-8500 Frauenfeld

Tel. +41 52 725 05 30

Fax +41 52 725 05 35

www.reynaers.ch

7. DOWNLOADS

[Reynaers Bildschirmschoner](#)

[Reynaers Film](#)

Falls Sie zukünftig keine eNewsletter mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte [hier](#).